




Aan de slag.

Benodigdheden:


- ❖ MicroSD met SX OS [boot.dat] – [Download](#)
- ❖ Xecuter SXLite
- ❖ Switch Lite
- ❖ Soldeerbout met kleine fijne punt (350c / soldeer tin)
- ❖ Tri-Wing Y00 en Phillips #00 schroevendraaiers
- ❖ Koelpasta

Aanbevolen gereedschap:


- ❖ Vloeibare Flux
- ❖ Microscoop of vergrootglas bril
- ❖ Isopropyl Alcohol (91% of hoger)
- ❖ Wattenstaafjes / pluisvrije doekjes
- ❖ Zijknijptang
- ❖ Kapton tape / isolatie tape




kijk uit voor deze flexibele kabel als je het schild los schroeft en verwijderd!




deze **gouden** schroef is langer dan de andere schroeven, kijk uit voor de koelpasta als je het schild verwijderd!
























Veel gestelde vragen en antwoord

V- Hoe moeilijk is de installatie?

A- De installatie vergt veel ervaring, wij raden U daarom ook aan een professioneel te contacteren om de installatie voor U te doen.

V- Het lichtje wordt roze en het systeem start niet op.

A- Dit betekent dat de chip moeite heeft om te communiceren met het systeem (NAND) vaak gebeurt dit door slechte soldeer verbindingen.

V- Het lichtje word groen en het scherm laat het opstartlogo zien, maar de Switch start niet door.

A- Zorg er voor dat je sd kaart in FAT32 bestandstype is geformatteerd, mogelijk heeft U nog niet de juiste exFAT drivers geïnstalleerd. Check voor de zekerheid ook de SP1 verbinding van de chip.

V- Ik heb meer hulp nodig!

A- Sluit je aan op het forum voor meer hulp! (<https://team-xecuter.com/community/>) of chat (<https://xecuter.rocks/>).